

צוות לציוד מסוכן של אל על מאשרת הובלה של הקלנועית הבאה בטיסות אל על:

מודל סיוע בניידות

לא ניתן לשפוך -

סוללת ג'ל VRLA

דגם

Wh / (V)X(Ah) סוללת ייצור

DZF-20 12VX12Ah CHILWEE-6 52001

דרישות ההובלה יאומתו בזמן הצ'ק-אין:

1. יש להגן על מסופי הסוללה מפני קצרים. (סגור בתוך סוללה

מְכֻלָּה).

2. הסוללה חייבת להיות מחוברת היטב לקטנוע והמעגלים החשמליים

מבודד בהתאם להוראות היצרן.

3. יש לשאת את הקלנועית עם המצבר בתא המטען.

4. הנוסע יכול לשאת מקסימום סוללה רזרבית אחת.

2 במידה ואחד מהפרטים לעיל השתנה, עליך ליידע את אל על.

2 על מנת שתחנות הבסיס של אל על יתכוננו לעלייה למטוס, חשוב מאוד

לעדכן את אל על לפחות 48 שעות לפני הצ'ק אין. נא לשלוח אישור זה עם ה-

מספר דגם מתאים ל- MEDADEP@ELAL.CO.IL

2 ניתן למצוא מידע נוסף על נסיעה עם עזרי ניידות וסחורות מסוכנות

באתר אל על: מידע על סוללות וחומרים מסוכנים | אל על